

Fekal. kanalizac.

Šulinio

Nr. (2) 79

KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Konarskio

4769

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto numeracija)

ŠULINIO PROVAI (Matavimo duomenys)

PRIRIŠIMO BRŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynas met 64p
Dangtis		bet.	650		122,73	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.00		Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	2.20	120,53	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	200	Viršūn		P.Klimansko IĮ
				Apacin	2.48	
	Nr. 2	ker.	200	Viršūn		
				Apacin	2.48	Objekto Nr 20-492
	Nr. 3	PVC	160	Viršūn		
				Apacin	2.19	
	Nr. 4			Viršūn		
				Apacin		
	Nr. 5			Viršūn		Sudarė
				Apacin		
	Nr. 6			Viršūn		Patikrino
				Apacin		
	Nr. 7			Viršūn		2003 m. mėn. 24 d.
						(Inginio tyrinėjimo data)