

Монтаж

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № *96/13*



Город *Вильнюс*

Номенклатура планшета *4783*

Дело №

19 *61* г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
106,01	104,41	104,41		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп. бет.</u>	200	кир	200	кир	100	бетон		
Дно <u>кирп. бет</u>	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 2	Объект							
Наличие воды —	Инв. №	Гл. геодезист		З. Мелас				
Наличие газа —		Рук. группы		А. С. Маврун				
		Исполнитель		Н. Р. Маврун				
Год строительства 19	Дата 1961 г.	Чертил		Н. Р. Маврун		М. М. Маврун		
		Проверил				З. Мелас		