

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 98/15



Город Вильнюс

Номенклатура планшета 4783

Дело №

19 01 г.


Чертеж колодца
М 1:25
105.99



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
105.99	1/ 104.17 2/ 104.24	3/ 104.23 4/ 104.21		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	200	кирп.	200	кирп.	100	кирп.		
Дно кирп. бет.								
Скобы 3								
Наличие воды —								
Наличие газа —								
Год строительства 19								
Институт проектирования промышленного строительства				Отдел изысканий				
Объект								
Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Чертит	
Дата 1961.12.14	Проверил							