

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 103/26

Город Вильнюс



Номенклатура
планшета

4783

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
105.92	104.82	104.79		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп. бет.</u>	100	кирп	200	кирп	100	кирп	100	кирп
Дно <u>кирп. бет</u>	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы	Объект							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Землес		Косовицкий		
Наличие газа		Рук. группы		Нарушис				
Год строительства 19	Дата	Исполнитель		Нарушис		Нарушис		
		Чертил		Нарушис				
		Проверил						