

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 42/32



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 4783

Дело №

19 6 г.

Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
107.50	106.32	106.14		

П Р И В Я З К А

К-е 3-й а + пересч.
обрудование



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет

Скобы —

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19 6

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	чуг.	100	чуг.				

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

1961.02.20

Иванов

Леонидович

Нарушине

Нарушине

Савин

Савин

Савин