

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 93/71

Город Вильнюс



Номенклатура
планшета

4783

Дело №

1961 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
105,81	104,82	104,82		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп.</u> бет.	200	кир	200	кир	100	метал		
Дно <u>кирп.</u> бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 1	Объект							
Наличие воды —	Инв. №	Гл. геодезист		Иванов				
Наличие газа —		Рук. группы		Неомавильс				
Год строительства 19	Дата 1961 г.	Исполнитель		Нарушис		Нарушис		Проверил Иванов
		Чертит		Нарушис				
		Проверил						