

Промышленные

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 95/73



Город Вильнюс

Номенклатура планшета 4783

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1: 25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
106.00	105.47	105.25		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т р у б							
Крышка <u>чугунная</u>	В х о д		В ы х о д		Подкл. № 2		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп. бет.</u>			150	кер	100	метал.		
Дно <u>кирп. бет</u>	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы —	Объект							
Наличие воды —	Инв. №	Гл. геодезист		Янинас				
Наличие газа —		Рук. группы		Леонидович				
Год строительства 19	Дата 1961 г. 17	Исполнитель		Нарушис		Нарушис		Нарушис
		Чертил		Нарушис		Нарушис		Нарушис
		Проверил						Смирнов