

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 102/76



Город Вильнюс

Номенклатура планшета 4783

Дело №

19 61 г.

Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. № 3
105.93		105.20	105.33	105.22

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>	Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. № 3	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп. бет.</u>			150	кирп	100	металл	100	металл
Дно <u>кирп. бет.</u>	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы —	Объект							
Наличие воды —	Инв. №	Гл. геодезист		Эминас				
		Рук. группы		Леонавичус				
Наличие газа —	Дата	Исполнитель		Нарушис				
		Чертил		Нарушис				
Год строительства 19	1986/10/17	Проверил						