



4791

Forma T №—1

Šul. № <u>143</u>	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <u>Būgos</u>	Užsakymo №	19 <u>61</u> m.	Vilnius														
Šulinio brėžinys MI: 26; MI: 50 		Altitudės <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Dangtis</th> <th colspan="2">Grioveliai</th> <th colspan="2">Vamzdis</th> </tr> <tr> <th>įėjimas</th> <th>išėjimas</th> <th>prijung. №</th> <th>prijung. №</th> </tr> <tr> <td>114.62</td> <td>111.81</td> <td>111.78</td> <td>111.91</td> <td>—</td> </tr> </table>		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis		įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №	114.62	111.81	111.78	111.91	—	PRIŖIŠIMAS 	
Dangtis	Grioveliai		Vamzdis																
	įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №															
114.62	111.81	111.78	111.91	—															
APRAŠYMAS																			
Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI																	
Dangtis	<u>betonas</u>	Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.											
Sienos	<u>betono</u>	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.										
Dugnas	<u>betono</u>	<u>141</u>	<u>asbest. cement.</u>	<u>141</u>	<u>asbest. cement.</u>	<u>100</u>	<u>betonas</u>												
Lipynės	<u>5</u>	Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius																	
Esamo vandens kiekis <u>nėra</u>		Objektas: <u>M399 pož. vėžio nuotranka Būgos g.</u>																	
Esamų dujų kiekis <u>nėra</u>		Invent. №	Sk. viršininkas		Sk. vyr. inžinierius														
Šulinys pastatytas 19— m.		Data	Vykdė		Braižė														
		19 <u>61</u> VI.22	Tikrino		A. Vaitis														