

4791

Forma T №—I

Šul. № (19) 171	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Būigos</i>	Užsakymo №	19 m.	Vilnius				
Šulinio brėžinys MI: 25; MI: 50		Altitudės		PRIRIŠIMAS					
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis				
			įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №			
		114.46	110.90	110.68	110.86				
		APRAŠYMAS							
		Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI					
Dangtis <i>betonis</i>		Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.	
Stenos <i>betono</i>		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas <i>betono</i>		150	<i>keram.</i>	200	<i>keram.</i>	141	<i>asbest. cm</i>	—	—
Lipynės <i>6</i>		Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius							
Esamo vandens kiekis —		Objektas: Nr 1399 <i>pož. šulinio nuot. Būigos g. m.</i>							
Esamų dujų kiekis —		Invent. №	Sk. viršininkas						
Šulinys pastatytas 19 — m.		Data	Sk. vyr. inžinierius						
			Vykde						
			Braižė						
			Tikrino						