



4791

Forma T №—1

Šul. № <i>10/182</i>	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Būgos g-vė</i>	Užsakymo №	19 <i>6</i> m.	Vilnius																								
Šulinio brėžinys MI: 25; MI: 50		Altitudės		PRIRIŠIMAS																									
		<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Dangtis</th> <th colspan="2">Grioveliai</th> <th colspan="2">Vamzdis</th> </tr> <tr> <th>įėjimas</th> <th>išėjimas</th> <th>prijung. №</th> <th>prijung. №</th> </tr> <tr> <td>114.40</td> <td>111.43</td> <td>111.33</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </table>		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis		įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №	114.40	111.43	111.33	—	—												
Dangtis	Grioveliai		Vamzdis																										
	įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №																									
114.40	111.43	111.33	—	—																									
APRAŠYMAS																													
Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI																											
Dangtis <i>betonis</i>		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Įėjimas</th> <th colspan="2">Išėjimas</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr.</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr.</th> </tr> <tr> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> </tr> <tr> <td>141</td> <td>asbest. cement.</td> <td>141</td> <td>asbest. cement.</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </table>				Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	141	asbest. cement.	141	asbest. cement.	—	—	—	—
Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.																							
d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.																						
141	asbest. cement.	141	asbest. cement.	—	—	—	—																						
Stenos <i>betono</i>																													
Dugnas <i>betono</i>																													
Lipynės <i>6</i>																													
Esamo vandens kiekis <i>nėra</i>																													
Esamų dujų kiekis <i>nėra</i>																													
Šulinys pastatytas 19 — m.																													
		Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius																											
		Objektas: <i>1399 pož. vėjo mato aikšta Būgos g-vė</i>																											
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Invent. №</td> <td>Sk. viršininkas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sk. vyr. inžinierius</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Data</td> <td>Vykdė</td> <td><i>Antai Liūnas</i></td> </tr> <tr> <td>Braižė</td> <td><i>Antai Liūnas</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tikrino</td> <td></td> </tr> </table>				Invent. №	Sk. viršininkas		Sk. vyr. inžinierius		Data	Vykdė	<i>Antai Liūnas</i>	Braižė	<i>Antai Liūnas</i>		Tikrino												
Invent. №	Sk. viršininkas																												
	Sk. vyr. inžinierius																												
Data	Vykdė	<i>Antai Liūnas</i>																											
	Braižė	<i>Antai Liūnas</i>																											
	Tikrino																												