

4791

Forma T №-1

Šul. № <u>12184</u>	Kanalizacija	Rajonas Gaivė <u>Brigus</u>	Užsakymo №	19 <u>61</u> m.	Vilnius	
Šulinio brėžinys MI: <u>25</u> ; MI: 50		Altitudės		PRIRIŠIMAS		
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis	
			įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №
		114.54	111.54	111.52	111.59	—
A P R A Š Y M A S						
Šulinio medžiaga ir stovis			V A M Z D Ž I A I			
Dangtis	įėjimas		išėjimas		Prijungimo Nr.	
Sienos	d.	medž.	d.	medž.	d. medž.	
Dugnas	141	asbest cement	141	asbest cement	100 kelinis	
Lipynės	Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius					
Esamo vandens kiekis	Objektas: <u>№ 1399 pož. tikio nuob. Brigus g.</u>					
Esamų dujų kiekis	Invent. №	Sk. viršininkas		Sk. vyr. inžinierius		
Šulinys pastatytas 19 <u>61</u> m.	Data	Vykdė		Braižė		
	1961 VI-22	Tikrino		ANAI lėly		