

4791

Forma T №—1

Šul. № 13/185	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Būgas</i>	Užsakymo №	19 61 m.	Vilnius				
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS					
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis				
			įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №			
		114.58	111.72	111.70	111.77	—			
APRAŠYMAS									
Šulinio medžiaga ir stovis			VAMZDŽIAI						
Dangtis	<i>Kelvinis</i>	įėjimas		išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.	
Stenos	<i>betono</i>	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas	<i>betono</i>	144	<i>asbest cement</i>	144	<i>asbest cement</i>	140	<i>Kelvinis</i>	—	—
Lipynės	<i>5</i>	Vilniaus m. VK PTK Tyrinejimų skyrius							
Esamo vandens kiekis	<i>nėra</i>	Objektas: <i>1399 pož. įkio moki. Būgas g. vi.</i>							
Esamų dujų kiekis	<i>nėra</i>	Invent. №	Sk. viršininkas		Sk. vyr. inžinierius				
Šulinys pastatytas 19 — m.		Data	Vykde		Braižė				
			Tikrino						