



№№ кол. 104 (11)	Сеть: Канализации	Улица <i>пр. Красной Армии</i>	№№ заказа	Год 1962	г. Вильнюс		
Чертеж колодца М 1:25; 1:50		Отметки		П Р И В Я З К А			
<i>Разрез I-I</i> 		Крышки	Лотка		Трубы		
			у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	
		120.40	118.37	118.35			
		О П И С А Н И Е					
		Состояние колодца и матер.		Т Р У Б			
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №	
Стены кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.		100	кирп	100	кирп	-	-
Скобы 3 м		ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ					
Наличие воды -		Объект <i>Испытательная система погз х-ва по 10 кварталу</i>					
Наличие газа -		Инв. №	Нач. произв. групп.				
Год строительства 1957		Дата	Рук спец. бригады				
			Исполнитель				
			Чертил				
			Проверил				