

<u>Eksploatacija</u> (Komunikacija)		<u>Sulinys</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (1) <u>1193</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Gerosios vilties</u> (Gatvė)		<u>4792</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 3 ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	600		118,95	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	118,95	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Paatūros
Dugnas		plytės	1000	1.49	117,46	
Vamzdžiai	Nr. 1	plytės	d100	Viršus Apačia	1.60 117,35	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	plytės	d150	Viršus Apačia	1.63 117,32	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. 01-2-3075...
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>117-10641193</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>Paukštys</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		1970 m. ... X ... mėn. 19 d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Irenginio tyrinėjimo data)