4794

Forma T №—1

Šul. №№ (6) 14	Kanalizacija	Rajonas Gatvė Būgos g-vė	Užsakymo №	19 61 m.	Vilnius

Šulinio brėžinys
MI : ~~25~~; MI : 50



Altitudės

Dangtis	Grioveliai		Vamzdis	
	įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №
114.06	111.36	111.29	111.48	—

PRIRIŠIMAS



APRAŠYMAS

Šulinio medžiaga ir stovis	
Dangtis	ketinis
Sienos	betonas
Dugnas	betonas
Lipynės	4
Esamo vandens kiekis	nėra
Esamų dujų kiekis	nėra
Šulinys pastatytas 19— m.	

VAMZDŽIAI

Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.	
d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
150	keram.	150	keram.	100	ketinis	—	—

Vilniaus m. VK PTK Tyrinejimų skyrius

Objektas: Nr. 1399 požemio ūkio inspektorius Būgos g-vė

Invent. №	Sk. viršininkas		
	Sk. vyr. inžinierius		
Data	Vykdė	A. Veiliūnas	
	Braižė	A. Veiliūnas	
1961 VI. 22d.	Tikrino		

Laikraščių ir žurnalų leid. sp. Užs. Nr. 4896.1.60.3000