

4794

Forma T №-1

Šul. № <i>53</i>	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Brūgos</i>	Užsakymo №	19 <i>4</i> m.	Vilnius																																																																																																														
Šulinio brėžinys MI: 25; MI: 50 		Altitudės <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Dangtis</th> <th colspan="2">Grioveliai</th> <th colspan="2">Vamzdis</th> </tr> <tr> <th>įėjimas</th> <th>išėjimas</th> <th>prijung. №</th> <th>prijung. №</th> </tr> <tr> <td>113.89</td> <td>111.19</td> <td>111.16</td> <td>111.23</td> <td>—</td> </tr> </table>		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis		įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №	113.89	111.19	111.16	111.23	—	PRIRIŠIMAS 																																																																																																	
Dangtis	Grioveliai		Vamzdis																																																																																																																
	įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №																																																																																																															
113.89	111.19	111.16	111.23	—																																																																																																															
APRAŠYMAS <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Šulinio medžiaga ir stovis</th> <th colspan="8">VAMZDŽIAI</th> </tr> <tr> <th>Dangtis</th> <td><i>betonas</i></td> <th colspan="2">įėjimas</th> <th colspan="2">išėjimas</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr.</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr.</th> </tr> <tr> <td>Sienos</td> <td><i>betono</i></td> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> </tr> <tr> <td>Dugnas</td> <td><i>betono</i></td> <td>150</td> <td><i>keram.</i></td> <td>150</td> <td><i>keram.</i></td> <td>150</td> <td><i>betonas</i></td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Lipynės</td> <td><i>4</i></td> <td colspan="8">Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius</td> </tr> <tr> <td>Esamo vandens kiekis</td> <td><i>nėra</i></td> <td colspan="8">Objektas <i>1399 pož. ūkio nuotrauka Brūgos g. 11</i></td> </tr> <tr> <td>Esamų dujų kiekis</td> <td><i>nėra</i></td> <td colspan="2">Invent. №</td> <td colspan="2">Sk. viršininkas</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Šulinys pastatytas 19</td> <td>m.</td> <td colspan="2">Data</td> <td colspan="2">Sk. vyr. inžinierius</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Vykdydė</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Braižė</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Tikrino</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>						Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI								Dangtis	<i>betonas</i>	įėjimas		išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.		Sienos	<i>betono</i>	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	Dugnas	<i>betono</i>	150	<i>keram.</i>	150	<i>keram.</i>	150	<i>betonas</i>	—	—	Lipynės	<i>4</i>	Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius								Esamo vandens kiekis	<i>nėra</i>	Objektas <i>1399 pož. ūkio nuotrauka Brūgos g. 11</i>								Esamų dujų kiekis	<i>nėra</i>	Invent. №		Sk. viršininkas						Šulinys pastatytas 19	m.	Data		Sk. vyr. inžinierius										Vykdydė										Braižė										Tikrino					
Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI																																																																																																																	
Dangtis	<i>betonas</i>	įėjimas		išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.																																																																																																											
Sienos	<i>betono</i>	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.																																																																																																										
Dugnas	<i>betono</i>	150	<i>keram.</i>	150	<i>keram.</i>	150	<i>betonas</i>	—	—																																																																																																										
Lipynės	<i>4</i>	Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius																																																																																																																	
Esamo vandens kiekis	<i>nėra</i>	Objektas <i>1399 pož. ūkio nuotrauka Brūgos g. 11</i>																																																																																																																	
Esamų dujų kiekis	<i>nėra</i>	Invent. №		Sk. viršininkas																																																																																																															
Šulinys pastatytas 19	m.	Data		Sk. vyr. inžinierius																																																																																																															
				Vykdydė																																																																																																															
				Braižė																																																																																																															
				Tikrino																																																																																																															