


|                                    |                  |                       |
|------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Fek. Kanal. Nr. ( 11 ) 106 KORTELĖ |                  | 4795                  |
| (įrengimo pavadinimas)             | (abrisė) (plane) | Planšeto nomenklatūra |
| 1968                               | Vilnius          | Eriškė čy             |
| (įrenginio pastatymo metai)        | (miestas)        | (gatvė)               |


Šulinio pūviai:  
Vertikalinis:



Horizontalinis:



Pririšimo brėžinys:



Pastabos

| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras<br>mm | Atstumas nuo<br>dangčio sm | Altitudės |
|-------------|----------|-----------------|----------------------------|-----------|
| Dangtis     | Ket      | 700             |                            | 126.00    |
| Žemė        |          |                 |                            |           |
| Sienos      | bet      |                 |                            |           |
| Dugnas      | bet      | 1000            |                            |           |
| Vamzdžiai   | Nr. 1    | 141             | Viršus<br>Apačia 1.75      | 124.25    |
|             | Nr. 2    | 141             | Viršus<br>Apačia 1.75      | 124.25    |
|             | Nr. 3    |                 | Viršus<br>Apačia           |           |
|             | Nr. 4    |                 | Viršus<br>Apačia           |           |
|             | Nr. 5    |                 | Viršus<br>Apačia           |           |
|             | Nr. 6    |                 | Viršus<br>Apačia           |           |
|             | Nr. 7    |                 | Viršus<br>Apačia           |           |

Lipynės yra  
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? -

Ar yra dujų? -

**Komunalinio ūkio  
projektavimo institutas**

Objektas: 3000

Sudarė Abaitis

Patikrino

1968 m. xy mėn. 18 d.  
(kortelės sudarymo data)