

28

4795

Форма 54 гс

## КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 111

Город Вильнюс

Улица Гегрейд

Дело №


1962 г.

Чертеж колодца  
М 1:50


## О т м е т к и

| Крышка | Лотка   |          | Труба    |          |
|--------|---------|----------|----------|----------|
|        | у входа | у выхода | подкл. № | подкл. № |
| 128.37 | 125.42  | 125.87   |          |          |

## П Р И В Я З К А



## О П И С А Н И Е

|                            |                                                              |               |           |                                                                                       |          |        |                 |        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|--------|
| Состояние колодца и матер. | Т Р У Б                                                      |               |           |                                                                                       |          |        |                 |        |
| Крышка чугунная            | В х о д                                                      |               | В ы х о л |                                                                                       | Подкл. № |        | Подкл. №        |        |
|                            | диам.                                                        | матер.        | диам.     | матер.                                                                                | диам.    | матер. | диам.           | матер. |
| Стены кирп. бет.           | 200                                                          | кер.          | 200       | кер.                                                                                  |          |        |                 |        |
| Дно кирп. бет.             | Институт проектирования городского и сельского строительства |               |           |                                                                                       |          |        | Отдел изысканий |        |
| Скобы Чуг.                 | Объект 3523                                                  |               |           |                                                                                       |          |        |                 |        |
| Наличие воды               | Инв. №                                                       | Гл. геодезист |           |  |          | 100916 |                 |        |
|                            |                                                              | Рук. группы   |           |                                                                                       |          | 100916 |                 |        |
| Наличие газа               | Дата                                                         | Исполнитель   |           |                                                                                       |          | 100916 |                 |        |
| Год строительства 19       |                                                              | Чертил        |           |                                                                                       |          |        |                 |        |
|                            | 20.08.62                                                     | Проверил      |           |                                                                                       |          |        |                 |        |