

25

4795

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 114

Город Вильнюс

Улица Гегрейс

Дело №



1962 г.

Чертеж колодца
М 1: 50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
128.59	125.71	125.69	125.82	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о л		В ы х о л		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	200	кп.	200	кп.	100	277		
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы 4шт.	Объект 3523							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				1009 и 1		
		Рук. группы				Фигис		
Наличие газа	Дата	Исполнитель				Вильнюс		
		Чертил						
Год строительства 19	20.08.62	Проверил						