

23

4795

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 116

Город Вильнюс

Улица Гегредач

Дело №


1962 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
128.73	128.03	128.07	128.03	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы Чинб.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	к.ср.	200	к.ср.	100	241.		

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 3523

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

20.08.62

100900

Вильнюс

Августин