

22

4795

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 121

Город Вильнюс

Улица Геррейди

Дело №


1962 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
128.82	126.42	126.40		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы Чугун.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кчр.	100	кчр.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3523

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

20.08.62

Проверил