

10

4795

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 191

Город Вильнюс

Улица Гегрейч

Дело №


1962 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
127.11	124.48	124.45		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 4 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	Чуг.	200	Кир.				

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 3523

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

10.08.62

Богач

Данис

Дзирясов