

Skanalizacija

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

Šulinys

(Inginio pavadinimas)

Gerosios Vilties

(Gatvė)

Nr. (16) 37^b

KORTELE


4795

(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Kot	650		121,77	Ar yra vandens?
Žemė	Gv				Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastaba
Dugnas	bet	1.0	1.85	119,92	
Vamzdžiai	Nr. 1	Kot	100	Viršus 1.95 Apačia 1.95	119,82
	Nr. 2	Kot	150	Viršus Apačia 1.98	119,79
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-2-3882
					Sudarė P. K. (parašas) (pavardė)
					Patikrino G. K. (parašas) (pavardė)
					1993 m. 12. mėn. 01 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)