



4796


Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>114</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Гер. Вильбес</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.
--------------------	----------------------	----------------------	---------------------------	--------------	-----------------

О т м е т к и			П Р И В Я З К А 				
Крышка	Лотка					Труба	
	у входа	у выхода				подкл. №	подкл. №
	127.92	126.22	126.19				

Чертеж колодца
М 1:50



О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер. Крышка <u>чугунная чсб.</u> Стены <u>кирп. бет.</u> Дно <u>кирп. бет.</u> Скобы <u>чсб.</u> Наличие воды _____ Наличие газа _____ Год строительства 19 _____		Т Р У Б								
		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
		200	кер.	200	кер.					
Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий				
Объект <u>3523</u>										
Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы					Исполнитель	
Дата		Чертил		Проверил					1002ис	
		20.08.62		Везис					В. Дружков	