

010000

№ (6) 137 KORTELE

(Irenginic poved'niyas)

Genosios Vilksis




4796

(Getve)

(Hagševu ndmenklstara)

ŠULINIO VĖŽIAI (Malmenys ducti m)

PRIEŠIMO BREZINYS



Pav. ir vardas	Medžiaga	Dijamet. mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangčio	bet.	600		128,64	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	150	2,98	125,66	
Išmatavimai	Nr. 1	Ker	200	Viršus Apačia 3,11	125,53
	Nr. 2	Ker	200	Viršus Apačia 3,11	125,53
	Nr. 3	Kot	100	Viršus Apačia 3,12	125,52
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-2-85/13
					Sudarė [P. M. M.] (parašas) (pavardė)
					Patikrino [P. M. M.] (parašas) (pavardė)
					1995 m. 11 mėn. 29 d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)