

4796

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 212

Город Вильнюс

Улица Гродис Вильнюс

Дело №


1962 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
134.51	132.36	132.29		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 4шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер.	200	кер.				

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 3523

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

20.08.62г.

Лавров

Фадеев

Видуров