

Vand sul Nr. (2) 11 KORTELE 4797


([renginio pavadinimas]) (abrisė) (plane) Planšeto nomenkl.

1973 Vilnius R. Prūšas p.


([renginio pastatymo metai]) (Miestas) (Gatvė)

SULINIO PLOVIAI:

(Matmenys duoti cm)



Piešimo brėžinys:



1 Pastabos # 103.45

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	med	600	103.45	
Zemė	durpės		0.00	103.45
Sienos	bet			
Dugnas	bet	2.80 x 3.00	3.85	99.60

Lipynės 7.
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ...

Ar yra dujų?

.....

.....

Vamzdžiai

Nr. 1	plien	300	Viršus Apačia	3.25	100.20
Nr. 2	plien	300	Viršus Apačia	3.25	100.20
Nr. 3	plien	300	Viršus Apačia	3.25	100.20
Nr. 4	plien	300	Viršus Apačia	3.25	100.20
Nr. 5	plien	300	Viršus Apačia	3.25	100.20
Nr. 6	plien	300	Viršus Apačia	3.25	100.20
Nr. 7			Viršus Apačia		

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 01-2-0444

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1974 m. VII mėn. 13 d.
(Kortelės sudarymo data)