

12

ITI Nr. 9^d

<u>Fek. kar.</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	šulinio (Įrenginio pavadinimas) <u>Vandentiekio</u> (Gatvė)	Nr. () <u>132</u> KORTELE <u>4797</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis Horizontalinis			
Pavadinimas Dangtis LAMA Sienos Dugnas	Medžiaga ket. bet. bet.	Diametras 650 1.0	Atstumas nuo dangčio 1.60
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7	ker ker PVC pol.	200 200 160 100	Viršus Apačia Viršus Apačia Viršus Apačia Viršus Apačia Viršus Apačia
		120.22 118.45 118.43 118.52 118.97	Lipynės 3 (Medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. ... 9.11.10 Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>M. Naušis</u> (parašas) (pavardė) 19.99 m. mėn. 10 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)