

13

ITI Nr. 91^d

Fek. kan.
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

šulinio
(Įrenginio pavadinimas)
Vandentiekio
(Gatvė)




Nr. () 133 KORTELĖ
4797
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ² (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		120.31	Ar yra vandens?	
Dešė					Ar yra dujų?	
Sienos	bet.				Pastabos	
Dugnas	bet.	1.0	1.28	119.03		
Vandentiekio	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia	1.30 119.01	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia	1.41 118.90	
	Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia	1.50 118.91	Objekto Nr. 91110
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <i>[parašas]</i> <i>[pavardė]</i>
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		Patikrino <i>[parašas]</i> <i>[pavardė]</i>
	19.19 m. mėn. 10 d.					(Įrenginio tyrinėjimo data)