

4798

Форма № 4

№№ кол. ³⁹ / ₂₂	Сеть: Канализации	Улица <u>В иваріс</u>	№№ заказа	Год 19 <u>60</u>	г. Вильнюс																								
Чертеж колодца М 1:25; 1:50		О т м е т к и		П Р И В Я З К А																									
	Крышки	Лотка		Труб																									
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №																								
	126.60	123.28	123.22	123.40	—																								
		О П И С А Н И Е																											
		Т Р У Б																											
Состояние колодца и матер.		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300</td> <td>кер</td> <td>300</td> <td>кер</td> <td>200</td> <td>кер</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>				Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	300	кер	300	кер	200	кер	—	—
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																							
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																						
300	кер	300	кер	200	кер	—	—																						
Крышка чугунная																													
Стены кирп. бет.																													
Дно кирп. бет.																													
Скобы <u>5 шт</u>		ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ																											
Наличие воды —		Объект																											
Наличие газа —		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Инв. №</th> <th>Нач. произв. груп.</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Дата</td> <td>Рук спец. бригады</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Исполнитель</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Чертил</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Проверил</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Инв. №	Нач. произв. груп.			Дата	Рук спец. бригады			Исполнитель			Чертил				Проверил								
Инв. №	Нач. произв. груп.																												
Дата	Рук спец. бригады																												
	Исполнитель																												
	Чертил																												
	Проверил																												
Год строительства 19 <u>60</u>																													