

4798

Форма № 4

№№ кол. 47/33 Сеть: Канализации

Улица *Вандентекис*

№№ дела


Год 1950

г. Вильнюс


Чертеж колодца
М 1

О т м е т к и

П Р И В Я З К А



Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. № 2
129.96	126.89	126.76	126.91	126.86



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Т Р У Б

Крышка чугунная

Вход

Выход

Подкл. № 1

Подкл. № 2

диам.

матер.

диам.

матер.

диам.

матер.

диам.

матер.

Стены кирп. бет.

300

асбцемент

300

асбцемент

150

кеп

150

кеп

Дно кирп. бет.

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Скобы 6 шт

Объект *Мил дом V квартала 13 корпус*Наличие воды *нет*

Инв. №

Нач. произв. груп.

Наличие газа *нет*

Рук. спец. бригады

Год строительства 1960

Дата

Исполнитель

Чертил

Проверил

