

4798

Форма № 4

№№ кол. 43/74

Сеть: Канализации

Улица *Ванденбекис*

№№ дела


Год 1950

г. Вильнюс


Чертеж колодца
М 1:

О т м е т к и


П Р И В Я З К А



Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
131.40	127.94	127.91	128.11	

*ул. Ванденбекис*

О П И С А Н И Е



Состояние колодца и матер.

Т Р У Б

Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
	300	кер	300	кер	150	кер	—	—
Стены кирп. бет.								
Дно кирп. бет.								
Скобы 6 шт.								
Наличие воды нет								
Наличие газа нет								
Год строительства 1960								

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ			
Объект	Мнч дом в квартале 13 корпус		
Инв. №	Нач. произв. груп.		
	Рук. спец. бригады		
Дата	Исполнитель	авт.	
	Чертил		
	Проверил		