

Šul. № <i>114</i>	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Vytauto g. rė</i>	Užsakymo № <i>545</i>	19 <i>61</i> m.	Vilnius
Šulinio brėžinys MI: 25; MI: 50		Altitudės		PRIRIŠIMAS	
		Dangtis			
		Grioveliai		Vamzdis	
		iėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №
		91.00	88.97	88.93	—
APRAŠYMAS					
Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI			
Dangtis <i>Rekinis</i>		Iėjimas		Išėjimas	
		d.	medž.	d.	medž.
Sienos <i>plyty</i>		150	<i>Rekinis</i>	150	<i>asbest. cem.</i>
Dugnas <i>betono</i>		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.	
Lipynės <i>3</i>		d.	medž.	d.	medž.
Esamo vandens kiekis <i>nėra</i>		d.	medž.	d.	medž.
Esamų dujų kiekis <i>nėra</i>		d.	medž.	d.	medž.
Šulinys pastatytas 19 — m.		Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius			
		Objektas: <i>Vytauto g. rė. pož. žvalgymo mechanizmas</i>			
		Invent. №	Sk. viršininkas		
		Sk. vyr. inžinierius			
		Data	Vykde		
		Braiže	<i>A. Vailins</i>		
		Tikrino	<i>A. Vailins</i>		