

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>93-191</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Гурмиониса</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.
--------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1: 25

резервуар А-А

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №
125.25	122.10	122.94	123.17	
125.25	122.95	122.94	123.00	(инт. расст.)

П Р И В Я З К А

обсерватория

Г. Гурмиониса

О П И С А Н И Е		Т Р У Б							
Состояние колодца и матер.		Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №	
Крышка чугунная	н/п	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		200	кер	200	кер	100	чп		
Дно кирп. бет.		Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы	4	Объект <u>№ 22 80</u>							
Наличие воды		Инв. №	Гл. геодезист				Инв. № <u>70.3</u>		
Наличие газа			Рук. группы				Инв. № <u>об-кт 11</u>		
Год строительства 19		Дата	Исполнитель				Верхнее И.И.		
			Чертил						
			Проверил						