


КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>1-192</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Литваса</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.
--------------------	------------------------	----------------------	----------------------	--------------	-----------------


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
125,24	122,40	122,35		
125,22	122,53	122,52	(испр. 9022111)	

П Р И В Я З К А



ул. Литваса

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная	чуг.
Стены кирп. бет.	бет
Дно кирп. бет.	бет
Скобы	мет. 6
Наличие воды	
Наличие газа	
Год строительства 19	

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Объект (№ 2240) 3696

Инв. №	Гл. геодезист		Модис 9040
	Рук. группы		
	Исполнитель		
	Чертил		
Дата	Проверил		Вильнюс 1960