

Канализация		Колодец № <u>136-283</u>		Город <u>Биланос</u>		Улица <u>Черныш</u>		Дело №		19 <u>62</u> г.		
Чертеж колодца М 1: <u>Обмерены тизы под крышей</u> <u>закрало наглухо двумя решетками!</u>				О т м е т к и				П Р И В Я З К А				
				Крышка	Лотка		Труба					
					у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №				
				126.73								
О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б								
Крышка чугунная				Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
Стены кирп. бет.												
Дно кирп. бет.				Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий				
Скобы				Объект <u>3674</u>								
Наличие воды				Инв. №	Гл. геодезист				Тоогуе			
Наличие газа					Рук. группы				Dagne			
Год строительства 19				Дата	Исполнитель		<u>В. С.</u>		Дарути			
				10. XI. 62	Чертил				Проверил			