

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>41</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Чирясово</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.
--------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	--------	-----------------

Чертеж колодца
М 1: 50

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
120.26	115.81	115.89	116.79	

П Р И В Я З К А

О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.					Т Р У Б						
Крышка чугунная					Вход		Выход		Подкл. №		
					диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.
Стены кирп.-бет.					300	кер.	200	кер.	200	кер.	
Дно кирп. бет.					Институт проектирования городского и сельского строительства					Отдел изысканий	
Скобы 10 см.					Объект 3697						
Наличие воды					Инв. №	Гл. геодезист				100845	
Наличие газа					Дата	Рук. группы				В. В. В.	
Год строительства 19					13.XI.62	Исполнитель				Вильнюс	
						Чертил					
						Проверил					