

Fekalinės
(Komunikacija)

kanal. sul.
(Inžinierio pavadinimas)

Nr. (11) 42a KORTELE

Vilnius
(Miestas)

Čiurlionio
(Gatvė)




4817
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	650		121.34	
Žemė		gr.		0.00	121.34	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1500	4.36	116.98	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus Apačia 4.38	116.96	... X = 22.401.28 ... Y = 27.021.55
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 4.59	116.75	UAB „Inžineriniai tyrimai“ Filialas „TOPOGEODEZIJA“
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. 01-3/7432...
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>R. S.</u> <u>Petravskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u></u> <u></u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		2002 m. 12 mėn. 02 d.