



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>11-10</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Донелайтис</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.	
Чертеж колодца М 1: 25 по А-А 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А		
		Крышка	Лотка			Труба
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	
		125.68	123.71	123.70		
		О П И С А Н И Е				
		Состояние колодца и матер.		Т Р У Б		
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №
Стены кирпич. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.
Дно кирпич. бет.		100	кирп.	300	кирп.	
Скобы <u>тепиз</u>		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий
Наличие воды		Объект <u>2280</u>				
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист		Исполнитель	
Год строительства 19		Дата	Исполнитель		Проверил	
			Чертил		Проверил	