

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>121</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Линкявичюс</u>	Дело № _____	19 <u>6</u> г.			
Чертеж колодца М 1:50		О т м е т к и		П Р И В Я З К А				
		Крышка	Лотка			Труба		
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №				
	124.56	120.36	120.34	120.36				
О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б					
Крышка чугунная			Вход		Выход		Подкл. № 3	Подкл. №
Стены кирп. бет.			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.			300	кер.	300	кер.	200	кер.
Скобы <u>5шт.</u>			Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий	
Наличие воды			Объект <u>369/1</u>					
Наличие газа			Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		100500
Год строительства 19			Дата	Исполнитель		Чертил		19.11.62
			Проверил		[Signature]		12.04.2000	