


КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>127</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Бонифратки</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> -г.					
Чертеж колодца М 1:50 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 						
		Лотка	Труба							
		у входа	у выхода			подкл. № 3	подкл. №			
Крышка	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №						
	124.79	120.56	120.54	122.09						
О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б							
			Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
Крышка чугунная			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u> кирп. бет.</u>			<u>800</u>	<u>кер.</u>	<u>800</u>	<u>кер.</u>	<u>100</u>	<u>гг.</u>		
Дно <u> кирп. бет.</u>										
Скобы <u>8шт.</u>			Институт проектирования городского и сельского строительства							
Наличие воды			Отдел изысканий							
Наличие газа			Объект <u>3697</u>							
Год строительства 19			Инв. №	Гл. геодезист				<u>1009ue</u>		
				Рук. группы				<u>Фачис</u>		
			Дата	Исполнитель				<u>Витренко</u>		
				Чертил						
				Проверил						