



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>13</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Гурьевича</u>	Дело № _____	19 <u>66</u> г.
Чертеж колодца М 1:50 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 	
		Крышка	Лотка		
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	
	122.93	118.34	118.27		
О П И С А Н И Е					
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б		
Крышка чугунная			Вход		
Стены кирпича бет.			диам.	матер.	Выход
Дно кирп. бет.			300	кер.	300
Скобы <u>Гиб.</u>			диам.	матер.	Подкл. №
Наличие воды			Институт проектирования городского и сельского строительства		
Наличие газа			Отдел изысканий		
Год строительства 19			Объект <u>3697</u>		
Инва. №			Гл. геодезист		<u>Кагове</u>
Дата			Рук. группы		<u>Вагиче</u>
13.11.62			Исполнитель		<u>Вильнюс</u>
Проверил			Чертя		