



Канализация	Колодец № 21-133	Город <u>Брянск</u>	Улица <u>Горьес</u>	Дело №	1962 г.																																																																													
Чертеж колодца М 1:50 		О т м е т к и <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. № 3</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>125.97</td> <td>121.34</td> <td>121.32</td> <td>122.19</td> <td></td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №	125.97	121.34	121.32	122.19																																																																
		Крышка	Лотка		Труба																																																																													
			у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №																																																																												
		125.97	121.34	121.32	122.19																																																																													
П Р И В Я З К А 																																																																																		
О П И С А Н И Е <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Состояние колодца и матер.</th> <th colspan="4">Т Р У Б</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Крышка чугунная</td> <td>200</td> <td>кер</td> <td>200</td> <td>кер</td> <td>150</td> <td>кер</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Стены кирп. бет.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Дно кирп. бет.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Скобы 9 шт</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Наличие воды</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Наличие газа</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Год строительства 19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Состояние колодца и матер.		Т Р У Б						Вход		Выход		Подкл. №				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Крышка чугунная		200	кер	200	кер	150	кер	Стены кирп. бет.								Дно кирп. бет.								Скобы 9 шт								Наличие воды								Наличие газа								Год строительства 19							
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																																																																																
		Вход		Выход		Подкл. №																																																																												
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																											
Крышка чугунная		200	кер	200	кер	150	кер																																																																											
Стены кирп. бет.																																																																																		
Дно кирп. бет.																																																																																		
Скобы 9 шт																																																																																		
Наличие воды																																																																																		
Наличие газа																																																																																		
Год строительства 19																																																																																		
		Институт проектирование городского строительства Объект <u>3674</u> Инт. № Гл. геодезист Рук. группы Исполнитель Чертил Проверил																																																																																
		Отдел изысканий Исследователь Рисовальник Проверил																																																																																