

Канализация		Колодец № 13-138		Город В. М. Б. и др.		Улица Берзино		Дело №		19 62 г.																																																																																																																	
Чертеж колодца М 1:50				О т м е т к и <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. № 3</th> <th>подкл. №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>126.14</td> <td>121.54</td> <td>121.52</td> <td>121.66</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №	126.14	121.54	121.52	121.66		П Р И В Я З К А																																																																																																					
				Крышка	Лотка		Труба																																																																																																																				
					у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №																																																																																																																			
126.14	121.54	121.52	121.66																																																																																																																								
О П И С А Н И Е <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Состояние колодца и матер.</th> <th colspan="8">Т Р У Б</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. № 3</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Крышка чугунная</td> <td>200</td> <td>куп</td> <td>200</td> <td>куп</td> <td>150</td> <td>куп</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Стены кирп. бет.</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Дно кирп. бет.</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Скобы 8 шт</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Наличие воды</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Наличие газа</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Год строительства 19</td> <td colspan="8"></td> </tr> </tbody> </table>								Состояние колодца и матер.		Т Р У Б										Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Крышка чугунная		200	куп	200	куп	150	куп			Стены кирп. бет.										Дно кирп. бет.										Скобы 8 шт										Наличие воды										Наличие газа										Год строительства 19										Институт проектирование городского строительства Отдел изысканий Объект 3674 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Инв. №</th> <th>Гл. геодезист</th> <th>Рук. группы</th> <th>Исполнитель</th> <th>Дата</th> <th>Проверил</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14. XI. 62</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Инв. №	Гл. геодезист	Рук. группы	Исполнитель	Дата	Проверил					14. XI. 62	
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																																																																																																																									
		Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №																																																																																																																			
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																																																																		
Крышка чугунная		200	куп	200	куп	150	куп																																																																																																																				
Стены кирп. бет.																																																																																																																											
Дно кирп. бет.																																																																																																																											
Скобы 8 шт																																																																																																																											
Наличие воды																																																																																																																											
Наличие газа																																																																																																																											
Год строительства 19																																																																																																																											
Инв. №	Гл. геодезист	Рук. группы	Исполнитель	Дата	Проверил																																																																																																																						
				14. XI. 62																																																																																																																							