



ВОДОПРОВОД		Колодец № 171	Город Вильнюс	Улица Бенчюбис 710	Лето №	1968 г.						
Чертеж колодца М. 1:50 		Отметки <table border="1"> <thead> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>125.12</td> <td>122.86</td> <td>123.16</td> </tr> </tbody> </table>			Крыши	Дно	Трубы	125.12	122.86	123.16	ПРИВЯЗКА 	
		Крыши	Дно	Трубы								
125.12	122.86	123.16										
О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.						
Крышки	Чугун	Магистр.	d=100 чуг. жел.		d=	Новый H=						
Стены	Кирпич. бетоц.				d=							
Дно	Бетон. гб.	Подкл.	d=		d=	Старый H=						
Скобы	Чугун Чмб.		чуг. жел.		d=							
Год строит.	19	Разводящая	d=		d=	Московский H=						
Налич. воды			чуг. жел.		d=							
Налич. газа		Подключ.	d=		d=	Колонка водоразб.						
			чуг. жел.		d=							
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий						
Объект 3697												
Инв. №		Гл. геодезист			10-24-е							
		Рук. группы			Задача							
		Исполнитель			Инструмент							
Дата 13.11.62		Чертил										
		Проверил										