

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>172</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Донская</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.					
Чертеж колодца М 1:50		О т м е т к и		П Р И В Я З К А						
		Лотка				Т р у б				
		у входа	у выхода			подкл. №	подкл. №			
		125.17	121.50	120.97						
О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.			Т р у б							
			В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.			200	кер.	300	кер.				
Дно кирп. бет.										
Скобы <u>8шт.</u>			Институт проектирования городского и сельского строительства							
			Отдел изысканий							
Наличие воды			Объект <u>3697</u>							
Наличие газа			Инв. №	Гл. геодезист				10.08.62		
Год строительства 19			Дата	Исполнитель				Вильнюс		
			13.11.62	Чертил						
				Проверил						