



Канализация	Колодец № 11-182	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Бернито</u>	Дело №	19 62г.
--------------------	------------------	----------------------	----------------------	--------	---------


Чертеж колодца
М 1:50





126.32



121.70
121.79
121.72

О т м е т к и					П Р И В Я З К А
Крышка	Лотка		Труба		
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	
126.32	121.72	121.70	121.79		

О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.					Т Р У Б				
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №		
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
Стены кирп. бет.	200	кирп	200	кирп	200	кирп			
Дно кирп. бет.	Институт проектирование городского строительства					Отдел изысканий			
Скобы 9 шт	Объект 3674								
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист							
Наличие газа	Рук. группы	Исполнитель							
Год строительства 19	Дата	Чертил							
	14. XI. 62г	Проверил							