




35

4818

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД		Колодец № <u>22</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Зурмечис</u>	Лето №	19 <u>62</u> г.							
Чертеж колодца М. 1:50  		Отметки <table border="1"> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> <tr> <td>125,09</td> <td>123,79</td> <td>123,90</td> </tr> </table>			Крыши	Дно	Трубы	125,09	123,79	123,90	П Р И В Я З К А 		
		Крыши	Дно	Трубы									
		125,09	123,79	123,90									
О П И С А Н И Е													
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвж. шт.	Гидр. тип.							
Крышки	Чугун	Магистр.	d = 25		d =	Новый							
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H =							
Дно	Бетон. 1/2	Подкл.	d =		d =	Старый							
Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	H =							
Год строит.	19	Разводящая	d =		d =	Московский							
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H =							
Налич. газа		Подключ.	d =		d =	Колонка							
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.							
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий							
		Объект <u>3697</u>											
		Инв. №	Гл. геодезист		<u>Косовас</u>								
			Рук. группы		<u>Фадис</u>								
		Дата	Исполнитель		<u>Андрейчук</u>								
			Чертил										
			Проверил										

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3350-5000