

СОДОПРОВОД		Колодец № 6-231	Город Вильнюс	Улица Берзиньто	Лето №	1962 г.
Чертеж колодца М. 1: 50		Отметки			ДН 8 П Р И В Я З К А	
		Крыши 126.03	Дно 123.80	Трубы 123.99		
		О П И С А Н И Е				
		Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части
Крышки		Чугун	Магистр.	$d =$ чуг. жел.	$d =$ Р. Ф.	Новый H=
Стены		Кирпич. бетон.	Подкл.	$1-2) d = 50$ чуг. жел.	$d =$ Р. Ф.	Старый H=
Дно		Бетон.	Разводящая	$d =$ чуг. жел.	$d =$ Р. Ф.	Московский H=
Скобы		Чугун 4 шт	Подключ.	$d =$ чуг. жел.	$d =$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
Год стронт.		19	Институт проектирования городского и сельского строительства			
Налич. воды			Отдел изысканий			
Налич. газа			Объект 3674			
			Инв. №	Гл. геодезист	10000	
			Дата	Рук. группы	14. XI 62	
			Исполнитель	Чертил	Вилс	
			Проверил	Проверил	Даруше	